


No.	小学校区	地 区	危 険 箇 所 の 場 所	危険箇所の状況と要望	対応方針	担 当 機 関
①	神 崎	郡	国 道 3 5 6 号	郡停車場踏切内の幅員が狭く、通行者同士が接触する恐れがあり危険です。踏切拡幅事業を進めて頂いているところですが、今後も継続してお願いします。	郡県道踏切の拡幅工事については、JRにおいて昨年度に引き続き踏切内の支障物移転工事を実施いたします。引き続き、踏切前後の早期完成が図られるよう取り組んでまいります。	千葉県香取土木事務所
②	神 崎	郡	国 道 3 5 6 号	国道356号の本線に自転車が脇道から合流する際に、自転車が信号に従わないことにより、ミニストップ方面から来る車と衝突しそうになるため。	通学する生徒に対して、信号に従うように学校として指導を徹底します。	神 崎 小 学 校 神 崎 中 学 校
③	神 崎	並 木	町道下総神崎駅並木線	神崎中学校方面から来る車がスピードを出しており、一時停止をしない車も見受けられるため。	神崎中学校方面を通る町道には一時停止標識等が設置されており、安全対策は実施済みです。	香 取 警 察 署
④	神 崎	並 木	町道本宿並木小松線	ヤックス方面から向かってくる車が神崎保育所前のT字路を左折する際に、田中踏切方面から神崎中学校方面へ向かう際に右側を歩いてくる生徒がカーブミラーでは認識できず、危険であるため。	グリーン帯は歩行者の歩く道であるため、田中踏切方面から神崎中学校方面を歩く生徒に対して、左側のカラーの路側帯を登校するように指導を徹底します。	神 崎 小 学 校 神 崎 中 学 校
⑤	米 沢	武 田	県道郡停車場大須賀線	歩道の幅員が途中から狭くなっており、雑草が繁茂することがあるため、歩行者の安全を確保するために、定期的な除草作業と歩道拡幅の検討をお願いします。	除草作業については、定期的の実施できるよう努めてまいります。 歩道拡幅については、一部区間の工事を予定しており、また用地買収が必要となる区間の用地取得に努めてまいります。	千葉県香取土木事務所
⑥	米 沢	立 野	県道郡停車場大須賀線	小学生が登下校の際に県道を渡るが、道路が勾配のある緩めのカーブであり、スピードを出す車が多い。 また、雑草が生い茂ると低学年の背丈では車が隠れてしまい、見えにくく危険であるため、横断歩道の標示を検討していただきたい。	除草作業については、管内の要望箇所を順次作業しております。 路面標示については、関係機関と調整し注意喚起の設置を検討してまいります。	千葉県香取土木事務所



## 神崎小学校区点検箇所（位置図）


資料 2





# 米沢小学校区点検箇所（位置図）

資料 3







No. 1

神崎小学校区

①国道356号

危険箇所の状況

踏切内が狭く危険

安全対策方針

踏切拡幅事業継続



No. 2

神崎小学校区

②国道356号

危険箇所の状況

自転車と車が

衝突しそうになる

安全対策方針

学校が生徒に対して

信号に従うように指導



No. 3

神崎小学校区

②国道356号

危険箇所の状況

自転車と車が

衝突しそうになる

安全対策方針

学校が生徒に対して

信号に従うように指導





至 田中踏切

No. 4

神崎小学校区

③町道下総神崎駅並木線

危険箇所の状況

車がスピードを

出しており危険

安全対策方針

一時停止標識等あり

安全対策実施済み



至 小松地区

No. 5

神崎小学校区

③町道下総神崎駅並木線

危険箇所の状況

車がスピードを

出しており危険

安全対策方針

一時停止標識等あり

安全対策実施済み



至 国道356号線

神崎中学校

No. 6

神崎小学校区

④町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

車と生徒が衝突

しそうになる

安全対策方針

学校が生徒に対して

グリーン帯を歩くように指導





No. 7

神崎小学校区

④町道本宿並木小松線

危険箇所の状況


車と生徒が衝突

しそうになる

安全対策方針

学校が生徒に対して

グリーン帯を歩くように指導



No. 8

米沢小学校区

⑤県道郡停車場大須賀線

危険箇所の状況

雑草が繁茂する

歩道が狭くなる

安全対策方針

除草作業実施

歩道拡幅事業実施



No. 9

米沢小学校区

⑤県道郡停車場大須賀線

危険箇所の状況

雑草が繁茂する

歩道が狭くなる

安全対策方針

除草作業実施

歩道拡幅事業実施





No. 10

米沢小学校区

⑥県道郡停車場大須賀線

危険箇所の状況

雑草が繁茂する

車がスピードを出す

安全対策方針

除草作業の実施

路面に注意喚起標示検討



No. 11

米沢小学校区

⑥県道郡停車場大須賀線

危険箇所の状況

雑草が繁茂する

車がスピードを出す

安全対策方針

除草作業の実施

路面に注意喚起標示検討

余 白