


令和5年度 神崎町通学路合同点検 危険箇所と対応方針

No.	小学校区	地 区	危 険 箇 所 の 場 所	危険箇所の状況と要望	対応方針	担 当 機 関
①	神 崎	神崎本宿	町道本宿並木小松線	神崎ふれあいプラザ及び神崎中学校周辺の横断歩道やダイヤモンドが消えかけている、又は消えている箇所があり危険であるため、引き直しをお願いします。	横断歩道等の白線引き直しを千葉県本部に依頼しました。	千葉県香取警察署
②	神 崎	神崎本宿	町道中学校南線	町道中学校南線と国道356号線を行き来する車同士の接触事故が発生したことがあるため、安全対策の検討をお願いします。	町道側には一時停止標識等が設置されており安全対策は実施済みです。	千葉県香取警察署
③	神 崎	郡	国道356号線	郡停車場踏切内の幅員が狭く、通行者同士が接触する恐れがあり危険です。踏切拡幅事業を進めて頂いているところですが、今後も継続してお願いします。	踏切拡幅事業を継続し、早期完成を目指します。	千葉県香取土木事務所
④	神 崎	四季の丘	町道四季の丘1号線	横断歩道やダイヤモンドが消えかけている、又は消えている箇所があり危険であるため、引き直しをお願いします。	横断歩道等の白線引き直しを千葉県本部に依頼しました。	千葉県香取警察署
⑤	神 崎	藤 の 台	町道藤の台1号線	横断歩道が消えかけており危険であるため、引き直しをお願いします。	横断歩道の白線引き直しを千葉県本部に依頼しました。	千葉県香取警察署
⑥	米 沢	武 田	県道郡停車場大須賀線	歩道の幅員が途中から狭くなっており、雑草が繁茂することがあるため、歩行者の安全を確保するために、定期的な除草作業と歩道拡幅の検討をお願いします。	定期的に除草作業を行います。現在、歩道拡幅事業を進めておりますので、早期完成を目指します。	千葉県香取土木事務所
⑦	米 沢	武 田	町道大貫武田線	武田八幡神社から大貫地区方面へは、歩道がなく道路幅員も狭いため危険です。路側帯の除草や樹木伐採、歩行スペース確保のため土砂撤去をお願いします。	道路上に雑草が繁茂してきた場合には早めに対処します。また、路側帯に土砂が堆積してきた場合には撤去作業を行います。	神 崎 町 （ 建 設 ）





⑦ 除草及び土砂撤去要望
→発生した雑草や堆積土砂に対処

⑥ 歩道管理及び歩道拡幅検討要望
→除草及び歩道拡幅事業を実施



No. 1

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 2

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 3

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 4

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 5

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 6

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 7

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 8

神崎小学校区


①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 9

神崎小学校区

①町道本宿並木小松線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 10

神崎小学校区

②中学校南線

危険箇所の状況

車同士の接触事故があり。安全対策検討を

安全対策方針

一時停止標識等あり

安全対策済み



No. 11

神崎小学校区

③国道356号線

危険箇所の状況

踏切内が狭く危険

安全対策方針

踏切拡幅事業継続



No. 12

神崎小学校区

④町道四季の丘1号線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 13

神崎小学校区

④町道四季の丘1号線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 14

神崎小学校区

⑤町道藤の台1号線

危険箇所の状況

横断歩道やダイヤモンドマークが消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 15

米沢小学校区

⑥県道郡停車場大須賀線

危険箇所の状況

雑草が繁茂する

歩道が狭くなる

安全対策方針

除草作業実施

歩道拡幅事業実施



至 米沢小学校

No. 16

米沢小学校区

⑦町道大貫武田線

危険箇所の状況

路側帯を草木や土砂

が狭めることがある

安全対策方針

発生した雑草や土砂

に対処する

余 白

余 白