


令和7年度 神崎町通学路合同点検 危険箇所と対応方針

資料 1

No.	小学校区	地 区	危険箇所の場所	危険箇所の状況と要望	対応方針	担当機関
①	神 崎	郡	国 道 3 5 6 号	郡停車場踏切内の幅員が狭く、通行者同士が接触する恐れがあり危険です。踏切拡幅事業を進めて頂いているところですが、今後も継続してお願いします。	令和8年度に、東日本旅客鉄道株式会社による踏切拡幅工事が行われる予定ですので、併せて、踏切前後の歩道拡幅工事に取り組んでまいります。	千葉県香取土木事務所
②	米 沢	成 城 台	町道成城台1号線	横断歩道が消えかけており危険であるため、引き直しをお願いします。	横断歩道の白線引き直しを千葉県本部に依頼しました。	千葉県香取警察署
③	米 沢	武 田	県道郡停車場大須賀線	歩道の幅員が途中から狭くなっています、雑草が繁茂するため、歩行者の安全を確保するために、歩道拡幅事業を進めて頂いているところですが、除草作業と併せて今後も継続してお願いします。	除草作業については、定期的におこなってまいります。また、一部区間の歩道拡幅工事を予定しております。	千葉県香取土木事務所


神崎小学校区点検箇所（位置図）

資料 2



米沢小学校区点検箇所（位置図）

資料 3





No. 1

神崎小学校区

①国道356号

危険箇所の状況

踏切内が狭く危険

安全対策方針

踏切拡幅事業継続



No. 2

米沢小学校区

②町道成城台1号線

危険箇所の状況

横断歩道が消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



No. 3

米沢小学校区

②町道成城台1号線

危険箇所の状況

横断歩道が消えかけている

安全対策方針

白線の引き直し



至 成田市

No. 4

米沢小学校区

③県道郡停車場大須賀線

危険箇所の状況

雑草が繁茂する

歩道が狭くなる

安全対策方針

除草作業実施

歩道拡幅事業実施

至 米沢小学校

余白

余自